



Överenskommelse

Mellan ägaren till Riala-Ekeby 2:10, Lars-Gösta Yttergård, Riala och Riala prästgårds vattenavledningsföretag av år 1963 genom dess nuvarande ordförande Sivert Elgbro, Punsbog, har följande överenskommit

- 1) Yttergård deltagar i rensningar av sträckan 70/70 - 71/37 = 67 m av företagets dike A1 - A6 med 50 % och vid ett tillfälle. Se bifogat utdrag ur förrättningshandlingarna.
- 2) Yttergård uppför i egen regi slamficka på sin mark ca 100 m uppströms företagets ändpunkt 71/37 för att förhindra att slam i form av sand och grus föres ned till torrlägningsföretagets dike. Uppförandet sker i enlighet med upprättat förslag och bör vara minst 30 m lång från spanten, räknat, samt i övrigt ha de dimensioner som finns angivna på bilagd ritning.
- 3) Efter uppförandet besiktigas slamfickan av parterna gemensamt. För att fastställa när och hur slamrensning skall ske bör slamfickan årligen besiktigas av parterna gemensamt.

Riala den 23 januari 1989

För Riala-Ekeby 2:10

För Riala prästgård - Allemora
vattenavledningsföretag

Lars-Gösta Yttergård
.....
Lars-Gösta Yttergård

Sivert Elgbro
.....
Sivert Elgbro



LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

Lantbruksenheten
Hans Maniette

Datum

4-2-1997.

Beteckning

Lars Gösta Yttergård
Ekeby 1838
760 10 Bergshamra

Ang Riala prästgård -Allemora Vattenavledningsföretag.

På begäran av dikningsföretagets styrelse besiktade jag delar av dikningsföretagets diken i november 1989. Skälet till besiktningen var en påstådd slamtransport efter vissa grävningsarbeten du gjort. Besiktningen utvisade mycket riktigt att en kraftig slamtransport hade förekommit några hundratal meter nedanför arbetsområdet.

I företagets handlingar står bl.a. angivet följande. För att förhindra onödiga rensningskostnader skall stängsel för betesdjur finnas. Något längre fram i handlingarna står. Dämmande hinder får ej anläggas. Av de två meningarna framgår tydligt att enskild delägare är skyldig att tillse att han ej förorsakar fördyrande underhållskostnader för företaget.

De grävningsarbeten som du utförde åstadkom ett så starkt utflöde av sand att det förorsakar ett ökat underhåll av företaget. Det är därför nödvändigt att du rättar till detta genom att fullfölja överenskommelsen från den 23 januari 1989.

En kopia av överenskommelsen från 1989 översänds i detta brev.

Denna skrivelse är föranledd av ett telefonsamtal från styrelsen dels av ett brev också från styrelsen den 23 januari 1995 samt ett till mig översänt protokollsutdrag från dikningsföretagets årsmöte den 5 december 1996.

Länstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenföretagen och kan på begäran ta upp ett ärende av den här typen. Följden av att inte åtgärda brister av detta slag kan bli ett föreläggande om att rätta till den påtalade bristen.

Med vänlig hälsning

Hans H Maniette
Lantbrukskonsulent.



Lars-Gösta Yttergård
Ekeby 1838
760 10 BERGSHAMRA

Riala prästgård – Allemora vattenavledningsföretag

Angående slamficka intill markavvattningsföretaget Riala prästgård – Allemora vattenavledningsförening.

På begäran av vattenavledningsföretagets ordförande Sievert Elgbro, Punsbog har undertecknade besiktat slamfickan uppströms sidodiket A-1 – A6 i rubricerade företag.

Besiktningen som gjordes den sjunde april av undertecknade visade på följande brister:

- Sponten var helt eller delvis raserad. Den befanns ej heller vara uppförd tillräckligt lång in i diket slänter för att motverka erosion.
- Slamfickan bedömdes vara i behov av fördjupning eller urrensning

För att undvika problem med igenslamning i företagets dikessystem bör ni snarast åtgärda dessa brister. Som underlag för restaureringen medföljer den tidigare (1989) översända typritningen på hur en slamficka lämpligen skall konstrueras för att vara effektiv. Vid besiktningen konstaterades att sandfickan på övriga punkter uppfyller erforderliga dimensioner, varför några åtgärder utöver de ovan nämnda ej behöver vidtagas.

Kopia till: Riala prästgård – Allemora vattenavledningsförening Ordf. Sievert Elgbro

Med vänlig hälsning
Hans Maniette
genom Christer Södereng