Blad 2.

A. B. C. H. J. K. L.

Mälaren

Pumpstation

Ångbro

Fixp. = 5.63

Fixp. = 6.55

Fixp. = 5.69

Fixp. = 5.74

Sandtagsbron

Exc. HVY. ± 5.00
Norm. --- ± 4.65
HVY. ± 4.10
Norm. Vatt. ± 4.00
Exc. --- ± 3.75

Markytans höjdläge
Blivande bottenläge
Grävningsdjup

Botten bredd 0.5 m. Slänt 1:1.25

45 cm:s (18") betongrör

37.5 cm:s (15") betongrör

Sektion J

0.8 m:s jordfyllning
Rustbädd av 2"x4" virke, 2 st i bredd à 3.0 m.
45 cm:s (18") betongrör
Trumöga av betong som förankras

Sektion K.

0.8 m:s jordfyllning
Singel å sten
37.5 cm:s (15") betongrör

Ångbro vid 11+59

1.0 m:s betongrör
Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke
Trumöga av betong som förankras

Skala:
För längd 1:1000
För höjd, sektioner och broar 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL utförande av
Hässelbyholms invallningsföretag
I Fogdö SOCKEN ~~(HÄRAD)~~ AV Södermanlands LÄN
UPPRÄTTAT ÅR ~~EN~~ 1950-1951 (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN. Nr 002
ORIGINAL
~~CONT~~ D 4★0507
(INGÅN)
Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 4
KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4270

Statens Reproduktionsanstalt