

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sänkning av kanal för erhållande av bättre torrläggning av marker till Björsebo m.fl. hemman i Torsås socken av Kalmar län.

Mon.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 juni 1958 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående sänkning av kanal för erhållande av bättre torrläggning av marker till Björsebo m.fl. hemman i Torsås socken av Kalmar län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mon.2. Torrlägningsföretagets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Bruatorpsåns nederbördsområde med nummerbeteckningen 79, ligger c:a 2 km. SV om Torsås kyrka. På grund av avsevärda höjdskillnader inom avdikningsområdet, skall marken hänföras till två särskilda samfälligheter.

Norra företaget, omfattande marker omkring dikessträckorna A - B - C - D - E - F, G & Ca och E - Ea, ågofig. 15 - 34.

Södra företaget, omfattande marker omkring dikessträckan G - H, ågofig. 35 - 50.

I enlighet med sökandenas yrkanden, enligt §§ 5 och 9 i förrättningsprotokollet skall företagen omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-50 betecknade ågofigurer och de dikessträckor, som ovan angivits.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ågobeskrivningar, bil. Aa, Ab och Ac, beräknats till 8,10 ha, varav 5,99 ha är åker och 2,11 ha annan mark.

På förestående översiktskarta, har torrlägningsområdet utmärkts med röd färg.

### Mom.3. Nuvarande avlopp, torrläggingsförhållande m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga avvattnas nu dels genom ett större floddike, som rinner från sydväst mot norr, dels genom två mindre sidotillopp. Avloppen hava dock ej utförts till erforderliga dimensioner, varav en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande, och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt rationellt utnyttja området.

### Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrläggingsområdet. Hela området har dessutom avvägta och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under synförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå sträckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, tomtmark med violett färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem. Utgångsfixpunkten beskrives sålunda: Fastigheten Björsebo 1<sup>13</sup>, jordfast sten, utmärkt med järndubb i stenens översida, Jst. +10,00 m.

### Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget följande dikessträckor utföras:

#### A. Norra företaget.

##### Huvudavlopp.

- 1) Dikessträckan A - B - C - D - E - F från avvägningspunkt 0+00 och S. till avvägningspunkt 8+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket mellan avvägningspunkterna 0+00 - 2+25, 3+00 - 5+16 och 5+64 - 8+50,

samt upptagas i nyskärning mellan avvägningspunkterna 2+25 - 3+00 och 5+16 - 5+64. Avloppet skall utföras som öppet dike med 1,00 - 2,00 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

##### Sidoavlopp.

- 2) Dikessträckan C - Ca från avvägningspunkt 3+60 = 24+00 - 24+75. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" betongrör.
- 3) Dikessträckan E - Ea från avvägningspunkt 20+00 - 21+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande och utföras som öppet dike med 0,3 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

#### B. Södra företaget.

##### Huvudavlopp.

Dikessträckan G - H från avvägningspunkt 9+68 och V till avvägningspunkt 21+00.

Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket mellan avvägningspunkterna 9+68 - 12+72 och 14+00 - 15+40, samt upptagas i nyskärning mellan 12+72 - 14+00. Avloppet skall utföras som öppet dike med 3,00 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för den täckta dikessträckans framtida bestånd, om den utföres med fullgoda betongrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner även de platser, där ommuringar och brunnar skola utföras. På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommuringar och brunnar med röda ringar.

### Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som till för handen varande fallförhållanden. Nederbörds-

områdets storlek har bestämts, rörande de öppna avloppen med tillhjälp av topografiska och ekonomiska kartan, samt rörande det täckta avloppet efter rekognoseringar på marken, vilka utförts med hjälp av ekonomiska kartan. Den vattenmängd, som skall kunna avböras genom den täckta ledningen har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 liter per sekund och har.

Den vattenmängd, som skall avböras genom de öppna avloppen, har uppskattats till 0,8 liter per sekund och har. vid högvattenavrinning och till 0,08 liter per sekund och har. vid medelvattenavrinning.

Till grund för dimensionsberäkningar för de öppna avloppen ligger Bazins formel,  $Q = F \frac{87}{1 + \frac{n}{V R}} \sqrt{R I}$  med  $n = 1,3$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och blivande vattenstånd.

| Sträcka     | Nederbördsområde har. | Vattenmängd vid Högvattenförning m/sek. | Vattenmängd vid Medelvattenförning m/sek. | Lutning   | Bottenbredd m. | Slänt  | Beräknat vattenstånd vid Hvy. m. | Hvy. m. |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------------------------|---------|
| A-B         | 4200                  | 3,36                                    | 0,34                                      | 1,0:1000  | 2,00           | 1:1,25 | 1,10                             | 0,35    |
| B-2+84      | 4200                  | 3,36                                    | 0,34                                      | 7,8:1000  | 2,00           | 1:1,25 | 0,68                             | 0,20    |
| 2+84-C-5+50 | 4200                  | 3,36                                    | 0,34                                      | 2,0:1000  | 2,00           | 1:1,25 | 0,98                             | 0,30    |
| 5+50-5+80=D | 4200                  | 3,36                                    | 0,34                                      | 30,0:1000 | 2,00           | 1:1,25 | 0,48                             | 0,15    |
| D-8+00      | 4200                  | 3,36                                    | 0,34                                      | 0,5:1000  | 2,00           | 1:1,25 | 1,34                             | 0,42    |
| 8+00-8+35=E | 4200                  | 3,36                                    | 0,34                                      | 5,0:1000  | 1,00           | 1:1,25 | 0,74                             | 0,22    |
| E-F         | 4100                  | 3,28                                    | 0,33                                      | 60,0:1000 | 1,00           | 1:1,25 | 0,38                             | -       |
| G-H         | 4000                  | 3,20                                    | 0,32                                      | 0,4:1000  | 3,00           | 1:1,25 | 1,51                             | 0,49    |
| E-Ea        | 35                    | 0,03                                    | 0,003                                     | 0,5:1000  | 0,30           | 1:1,25 | -                                | -       |

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Rörledningen har dimensionerats så att den förmår utan skadlig uppdämning av-lea en vattenmängd, enligt förestående av 1,2 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckans nederbördsområde och beräknade vattenmängd, lutning, dimension och avbörningsförmåga. Till grund

för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = F \cdot k \left( 1 + \frac{\sqrt{R + \log R}}{4} \right) \sqrt{R I} \text{ med } k = 60$$

| Avloppssträcka | Nederbördsområde har. | Vattenmängd lit/sek. | Lutning | Dimension tum | Avbörningsförmåga lit/sek. |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|----------------------------|
| C - Ca         | 6                     | 7,2                  | 2:1000  | 9             | 20                         |

Ledningens bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

#### Mon. 7. Trumma för enskild väg.

Det nya avloppet, dikessträckan A - B, korsar mellan avvagningspunkterna 0+95 - 1+01, vägsamfälligheten Björsebo - Oxlehall tillhörig trumma. Trumman har en fri genomloppsöppning av 2,6 m. och har utförts till det djupläge och den dimension, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och kan således bibehållas oförändrad. Synemännen bestämma att trumman bibehålles i sitt nuvarande skick.

Vid utförande av grävningsarbete omedelbart upp- och nerströms trumman, skall sådana åtgärder vidtagas, som förhindra skada å trumman. Maskinarbete får således ej utföras i trummans närhet, där grävningsarbetet skall utföras manuellt.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägsamfälligheten, när den ämnar utföra arbete, som berör nämnda trumma.

#### Mon. 8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mon.9. Ersättningar.

Ersättning för jord, som gräves bort, vid uppgrävning av de öppna dikesträckorna, och för intrång genom upplag av vallar, skall ingen ersättning utgå.

För intrång och skada i övrigt genom grävningsarbetenas utförande skall ingen ersättning utgå.

Skulle vid utförandet av dikningsföretagen sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon.10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikesträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, huruvida kablar finnas nedlagda inom området.

Mon.11. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av norra företaget har enligt bifogat kostnadsförslag, bil. Ba, beräknats till 12.300 kronor och kostnaderna för utförandet av södra företaget, har enligt bifogat kostnadsförslag, bil. Bb, beräknats till 11.350 kronor. Kostnaderna för utförandet av båda företagen har, enligt bil. Bc, beräknats till 23.650 kronor.

Mon.12. Båtnadssuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats har båtnadssuppskattning verkställets enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

## 1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

## 2) Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad förekommer icke vid dessa företag.

## 3) Båtnad av annat slag än jordförbättrings.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgår av värderingslängderna Bil. Aa och Ab.

Mon.13. Kostnadsfördelning.

Markerna inom norra företaget avvattnas till skilda dikesträckor och dessutom fö-refinns ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningsamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ågofigurerna 1-16 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2688 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A - B - C - D och C - Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5350 kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ågofigurerna 17-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6615 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan D - E - F och E - Ea upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7950 kronor (6950 + 1000).

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

| Avdelning | Båtnad | Dikesträcka              | Kostnad | Rel.kostnad |
|-----------|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 1         | 2688   | A - B - C - D och C - Ca | 5350    | 1,99033     |
| 2         | 6615   | D - E - F och E - Ea     | 6950    | 1,05064     |

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad. |
|--------|---------|---------------|
| 9303   | 12300   | 1,32215       |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp:

| Avdelning | Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|--------|---------|--------------|
| 1         | 2688   | 5350    | 1,99033      |
| 2         | 6615   | 7950    | 1,20181      |

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas på sätt som föreskrives i 7 kap. 24 § vattenlagen på så sätt att avdelning 1 deltagar i kostnaderna för företagets utförande med 4350 kronor och avdelning 2 med resten 7950 kronor, eller med relativa kostnaderna 1,61850 respektive 1,20181.

Kostnadsfördelningelängd för norra företaget återfinnes i bil. Ea.

Förhållandena inom södra företaget äro icke sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna har fördelats i förhållande till båtnadsvärdena eller på sätt som föreskrives i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningelängd för södra företaget återfinnes i bil. Eb.

För företagens gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter följande andelstal.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Norra företaget | 52,01 % |
| Södra företaget | 47,99 % |

#### Mon.14. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretagen att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägarna på samma sätt som övriga för företagens gemensamma kostnader.

#### Mon.15. Fornlämningar.

Skulle vid företagens utförande fast fornämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lämnas till efterrättelse.

#### Mon.16. Dikningsföretagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företagen är ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företagen komma tillstånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna synförrättning, skall företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna synförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda före utgången av år 1964. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningarnas bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
- 5) Betongrören till den täckta dikessträckan skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.

- 6) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretagen kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

#### Mom.17. Dikningsföretagens avsyning.

Företagen, som kunna utföras var för sig oberoende av varandra, skola då de slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Varje företag skall anses färdigställt, då avsyningsförrätaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företagen understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

#### Mom.18. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Varje intressent inom företagen har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företagen ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av desamma. Den skada som möjligen kommer att tillräddas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tälas utan ersättning. Brunnen skall rensas så snart det påfordras dock minst en gång om året.

Dämning och annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i norra företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på sätt som närmare framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet, bil. Fa.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i södra företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på sätt som närmare framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet, bil. Fb.

Kostnaden för framtida underhållet av vägsamfälligheten tillhörig trumma skall bestridas av vägsamfälligheten.

#### Mom.19. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilldelas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

#### Mom.20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 fixpunkter avvägts, vilkas läge i plan och höjd utmärks och antecknats på såväl plankartan som profilritningen.

Fixpunkt 1. Fastigheten Björsebo 1<sup>12</sup>, norr om enskilda vägen Oxlehall - Torås,

öster om avloppet, jordfast sten, utmärkt med järndubb. Jst +3,88 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Björsebo 1<sup>13</sup>, stor berghäll i nuvarande avloppets västra

sida, utmärkt med järndubb. Jst. +5,22 m.

Fixpunkt 3 = Fastigheten Björsebo 1<sup>13</sup>, jordfast sten, utmärkt med järndubb i steg-  
utgångsfix-  
punkten. nens översida. Jst. +10.00 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

#### Mom.21. Organisation m.m.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 14 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ena åligger att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Torås kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

#### Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall icke utgå vid dessa företag.

#### Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets gemensamma namn skall vara "Björsebo-Holms dikningsföretag år 1958".

#### Mom. 24. Aktförvarare.

Till företagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter.

#### Mom. 25. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängder (Bil. Aa, Ab och Ac),

kostnadsförslag (Bil. Ba, Bb och Bc), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängder (Bil. Ea och Eb), kostnadsfördelningslängder för framtida underhållet (Bil. Fa och Fb), äro att anse som delar av detta utlåtande.

#### Mom. 26. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

#### Mom. 27. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k h o l m, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

#### Mom. 28. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 27 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Björsebo per Torås den 2 september 1958.

I tjänsten:

*E. Edvin Björsebo*  
E. Edvin Björsebo  
Förrättningsman

.....  
(John Olsson)  
God man

.....  
(Arnold Nilsson)  
God man

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                | Sök. o. litet. II S | Börnad<br>kronor | Fastighets andel i                              |                                             |                                          | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         |                     |                  | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad |                                                     |
| 1                                       | 2                   | 3                | 4                                               | 5                                           | 6                                        | 7                                                   |
| <u>Torsås socken</u>                    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Björsebo 1<sup>12</sup>, 1/8 mtl</u> |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Nils Helge Alriksson                    | s                   | 800:-            |                                                 | 1295:-                                      | 10,528                                   |                                                     |
| Avd. 1 ägofig. 1-5                      |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Björsebo 1<sup>13</sup>, 1/8 mtl</u> |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Edvin Nilsson                           | s                   | 1888:-           |                                                 | 3055:-                                      | 24,838                                   |                                                     |
| Avd. 1 ägofig. 6-14                     |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Torsås 14<sup>1</sup>, 9/200 mtl</u> |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Bertil Pettersson                       | s                   | 60:-             |                                                 | 71:-                                        | 0,800                                    |                                                     |
| Avd. 1 ägofig. 15-16                    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Björsebo 1<sup>16</sup>, 1/8 mtl</u> |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Donald Pettersson                       | s                   | 3880:-           |                                                 | 4663:-                                      | 37,911                                   |                                                     |
| Avd. 2 ägofig. 17-22                    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Torsås 2<sup>10</sup>, 1/16 mtl</u>  |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Karl Gotthard Olsson                    | s                   | 1032:-           |                                                 | 1240:-                                      | 10,081                                   |                                                     |
| Avd. 2 ägofig. 23-26                    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Torsås 2<sup>8</sup>, 1/16 mtl</u>   |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Karl Gotthard Olsson                    | s                   | 803:-            |                                                 | 965:-                                       | 7,845                                    |                                                     |
| Avd. 2 ägofig. 27-31                    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Torsås 6<sup>1</sup>, 1/3 mtl</u>    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Nanny Helena Svensson                   | s                   | 16:-             |                                                 | 20:-                                        | 0,163                                    |                                                     |
| Avd. 2 ägofig. 32                       |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Holma 1<sup>6</sup>, 5/64 mtl</u>    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Ingvar Gustavsson                       | s                   | 884:-            |                                                 | 1062:-                                      | 8,634                                    |                                                     |
| Avd. 2 ägofig. 33-34                    |                     |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <b>Summa</b>                            |                     | <b>9.303:-</b>   |                                                 | <b>12.300:-</b>                             | <b>100,000</b>                           |                                                     |

Björsebo per Torsås den 2 september 1958.

I tjänsten:

*Edvin Björjell*  
Edvin Björjell.  
Förrättningsman.

*John Olsson*  
.....  
(John Olsson)  
God man

*Arnold Nilsson*  
.....  
(Arnold Nilsson)  
God man

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader | Fastighet<br>Ägare m. m.                 | Sök. o. likst. | Bättnad    | Fastighets andel i                              |                                             |                                          | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                          |                |            | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad |                                                     |
| procent                                             |                                          |                | kronor     | kronor                                          | kronor                                      | procent                                  | procent                                             |
| 7                                                   | 1                                        | 2              | 3          | 4                                               | 5                                           | 6                                        | 7                                                   |
|                                                     | <b>Torsås socken</b>                     |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | <u>Björsebo 1<sup>13</sup>, 1/8 mtl</u>  |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | Edvin Nilsson                            | s              | 5195:-     |                                                 | 5973:-                                      | 52,626                                   |                                                     |
|                                                     | Ägofig. 35-38                            |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | <u>Björsebo 1<sup>11</sup>, 1/8 mtl</u>  |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | Donald Pettersson                        | s              | 1531:-     |                                                 | 1760:-                                      | 15,507                                   |                                                     |
|                                                     | Ägofig. 39-41                            |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | <u>Björsebo 1<sup>10</sup>, 1/8 mtl</u>  |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | Donald Pettersson                        | s              | 288:-288:- |                                                 | 331:-                                       | 2,916                                    |                                                     |
|                                                     | Ägofig. 42                               |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | <u>Björsebo 1<sup>14</sup>, 1/16 mtl</u> |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | Vils Helge Alriksson                     | s              | 988:-      |                                                 | 1136:-                                      | 10,008                                   |                                                     |
|                                                     | Ägofig. 43-47                            |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | <u>Holma 9<sup>1</sup>, 5/64 mtl.</u>    |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | Arvid Johansson                          | s              | 1870:-     |                                                 | 2150:-                                      | 18,943                                   |                                                     |
|                                                     | Ägofig 48-50                             |                |            |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
|                                                     | <b>Summa</b>                             |                | 9.872:-    |                                                 | 11.350:-                                    | 100,000                                  |                                                     |

Björsebo per Torsås den 2 september 1958?  
I tjänsten:

*Edvin Björsebo*  
Edvin Björsebo  
Förrättningsman

*John Olsson*  
.....  
(John Olsson)  
God man

*Arnold Nilsson*  
.....  
(Arnold Nilsson)  
God man

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

## FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLLET

Fastighet och ägare:

Deltagningskyldighet  
i framtida underhållet

%

Dikessträckan A - B - C - D.

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <u>Björsebo 1<sup>12</sup>, 1/8 mtl</u>  |               |
| Nils Helge Alriksson                     | 23,00         |
| <u>Björsebo 1<sup>13</sup>, 1/8 mtl</u>  |               |
| Edvin Nilsson                            | 54,28         |
| <u>Torsås 14<sup>1</sup>, 19/200 mtl</u> |               |
| Bertil Pettersson                        |               |
| <u>Björsebo 1<sup>16</sup>, 1/8 mtl</u>  |               |
| Donald Pettersson                        | 13,33         |
| <u>Torsås 2<sup>10</sup>, 1/16 mtl</u>   |               |
| Karl Gotthard Olsson                     | 3,55          |
| <u>Torsås 2<sup>8</sup>, 1/16 mtl</u>    |               |
| Karl Gotthard Olsson                     | 2,75          |
| <u>Torsås 6<sup>1</sup>, 1/3 mtl</u>     |               |
| Nanny Helena Svensson                    | 0,05          |
| <u>Holma 1<sup>6</sup>, 5/64 mtl</u>     |               |
| Ingvar Gustavsson                        | 3,04          |
| <b>Summa</b>                             | <b>100,00</b> |

Dikessträckan C - Ca.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <u>Björsebo 1<sup>12</sup>, 1/8 mtl</u> |               |
| Nils Helge Alriksson                    | 96,69         |
| <u>Björsebo 1<sup>13</sup>, 1/8 mtl</u> |               |
| Edvin Nilsson                           | 3,31          |
| <b>Summa</b>                            | <b>100,00</b> |

Dikessträckan D - E - F och E - Ea.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <u>Björsebo 1<sup>16</sup>, 1/8 mtl</u> |               |
| Donald Pettersson                       | 58,65         |
| <u>Torsås 2<sup>10</sup>, 1/16 mtl</u>  |               |
| Karl Gotthard Olsson                    | 15,60         |
| <u>Torsås 2<sup>8</sup>, 1/16 mtl</u>   |               |
| Karl Gotthard Olsson                    | 12,14         |
| <u>Torsås 6<sup>1</sup>, 1/3 mtl</u>    |               |
| Nanny Helena Svensson                   | 0,24          |
| <u>Holma 1<sup>6</sup>, 5/64 mtl</u>    |               |
| Ingvar Gustavsson                       | 13,37         |
| <b>Summa</b>                            | <b>100,00</b> |

bo per Torsås den 2 september 1958  
I tjänsten:

*Edvin Bjurjell*  
Edvin Bjurjell  
Förrättningsman

*John Olsson*  
.....  
(John Olsson)  
God man

*Arnold Nilsson*  
.....  
(Arnold Nilsson)  
God man

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för framtida underhållet

Fastighet och Ägare:

Deltagningskyldighet i  
framtida underhållet  
%

Dikessträckan G - H.

Björsebo 1<sup>13</sup>, 1/8 mtl  
Edvin Nilsson

52,626

Björsebo 1<sup>11</sup>, 1/8 mtl  
Donald Pettersson

15,507

Björsebo 1<sup>10</sup>, 1/8 mtl  
Donald Pettersson

2,916

Björsebo 1<sup>14</sup>, 1/16 mtl  
Nils Helge Alriksson

10,008

Holma 9<sup>1</sup>, 5/64 mtl  
Arvid Johansson

18,943

S u m m a 100,000

Björsebo per Torsås den 2 september 1958.  
I tjänsten:

*Edvin Bjurjell*  
Edvin Bjurjell  
Förrättningsman

*John Olsson*  
.....  
(John Olsson)  
God man

*Arnold Nilsson*  
.....  
(Arnold Nilsson)  
God man